



## TECPINT ZEROPURE ECOLOGICO

*Pittura inodore, senza COV, senza conservanti – Interni - Esterni*

### DESCRIZIONE:

Pittura ecologica inodore, senza composti organici volatili (COV) né conservanti, adatta a realizzare finiture di alta qualità sia all'interno che all'esterno, senza odori fastidiosi. Offre un'elevata facilità di applicazione, resa e potere coprente.

Grazie alla sua totale assenza di odori è particolarmente indicata per ambienti sensibili dove è richiesto un rapido utilizzo, come scuole, ospedali, case di riposo, studi medici, asili nido, edifici pubblici, hotel, ristoranti, uffici, musei e abitazioni private.

### CARATTERISTICHE:

Massima lavabilità e traspirabilità.

Elevato potere coprente e ottima resa.

Nessun odore fastidioso.

Facile da applicare, alta resa.

Disponibile in bianco e nella carta colori.

Esente da composti organici volatili e biocidi, adatta a persone con possibili sensibilità o allergie a queste sostanze.

Oltre il 65% dei componenti appartiene alla categoria MRS (Material Reutilization Score).

Confezione riciclata e riciclabile.

### DATI TECNICI:

Conforme alla norma UNE-EN 15824

Colore: Bianco

Densità apparente: 1,39 – 1,41 kg/l

Resa: 4 – 5 m<sup>2</sup> (a due mani)

Tempo di essiccazione a 23 °C, UR 60 %: 30 – 60 minuti (al tatto)

Ripittura a 23 °C, UR 60 %: 6 – 8 ore

Viscosità: 110 – 125 KU

Spessore consigliato: 70 – 94 µm secchi a due mani

Condizioni di applicazione: +10 °C a +30 °C, UR <80%

Solidi in volume: 38 – 39 %

Opacità (UNE:EN 13300): Classe 2

Resistenza all'abrasione in umido: Classe 2 (UNE:EN 13300)

COV: Direttiva 2004/42/IIA (a) (75/30)

Max COV: Il prodotto non contiene composti organici volatili (COV).



### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere, grasso o qualsiasi altro contaminante. Qualsiasi crepa o imperfezione dovrà essere riparata preventivamente. Su superfici molto assorbenti, applicare una mano di fondo Tecpint.

### MODALITÀ D'USO:

#### RACCOMANDAZIONI GENERALI:

Mescolare bene manualmente o con agitatore a bassa velocità. Le superfici da dipingere devono essere pulite, asciutte e compatte. Una corretta analisi e preparazione del supporto sono fondamentali per ottenere risultati ottimali.

#### SUPERFICI NON PREPARATE:

Su superfici in buone condizioni: applicare una prima mano diluita con il 5% d'acqua, seguita da una seconda senza diluizione.

Su superfici in cattive condizioni: eliminare completamente i materiali non aderenti o deteriorati, pulire accuratamente da ogni impurità e polvere, quindi applicare una prima mano diluita con il 5% d'acqua, seguita da una seconda senza diluizione.

Per consolidare il supporto e uniformare la porosità o su pitture a tempera, a colla, a calce o su superfici dove questi tipi di pitture siano stati rimossi, si consiglia di applicare una prima mano di Primer seguendo le indicazioni riportate sulla relativa scheda tecnica.

#### MANUTENZIONE DI SUPERFICI GIÀ DIPINTE IN BUONE CONDIZIONI:

Applicare direttamente la pittura dopo aver effettuato un lavaggio o spazzolatura. Diluire la prima mano con il 5% d'acqua e applicare la seconda senza diluizione.

#### GESTIONE DEI RIFIUTI:

Seguire le normative locali vigenti. Aiuta a proteggere l'ambiente: non versare gli scarti nel sistema fognario, ma portarli al centro di raccolta più vicino. Calcola con precisione la quantità di prodotto necessaria per evitare sprechi e costi aggiuntivi. Conservare il prodotto avanzato in modo adeguato per un uso futuro. La riutilizzazione della pittura può ridurre efficacemente l'impatto ambientale durante il ciclo vitale del prodotto.

#### TEMPO DI STOCCAGGIO:

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, in un luogo fresco e asciutto. Tempo di conservazione: 12 mesi in condizioni ottimali.

Questa scheda tecnica ha solo scopo informativo e consultivo, basato sulle nostre conoscenze ed esperienza. Non possiamo assumerci responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'utilizzo del prodotto, poiché le modalità e le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo.